

【正誤表】

「Motionnet® 補間機能付きモータ制御 LSI G9103C ユーザーズマニュアル」(DA70143-1/1) に誤りがありました。  
下記のとおり、お詫びして訂正いたします。

－ 記 －

頁	訂正箇所	誤	正
122	8.8 外部ストップ/同時 ストップ	③ STP 信号の入力を有効(RMD.MSPO=1)に設定した軸は異常停止で、その LSI の STP 端子から約 0.4 $\mu$ s 幅のワンショット信号を出力します。	③ 異常停止時の STP 信号出力機能を有効(RMD.MSPO=1)に設定した軸は、異常停止に STP 端子から約 0.4 $\mu$ s 幅のワンショット信号を出力します。

以上。