

番号：TAB00001-JP0/0

日付：2020/2/5

日本パルスモーター株式会社

モーションコントロール事業本部

【正誤表】

「パルスコントロール LSI PCL6115/6125/6145 ユーザーズマニュアル」(DA70152-1/0) に誤りがありました。

下記のとおり、お詫びして訂正いたします。

－ 記 －

頁	訂正箇所	誤	正
186	7-14. ID モニター	他の LSI 製品と判別するため、ID コードを搭載しています。	ID モニターは、パラレルバスインターフェースのみを持つ以前の製品と区別するための機能です。 シリアルバスインターフェースを使用する場合、ID コードは読み出せません。

以上